

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2022



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Е.С. Назарова

« 11 » марта 2022 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

№ 1

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общежитие № 2)
- 1.2. Адрес объекта 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 (пять) этажей, площадью 3230,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2022, капитального – 01.08.2023
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление места для краткосрочного проживания
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках(К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 30,62,96,98 остановка «Дом торговли»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 16 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (С,У,Г,К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (С,У,Г,К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,У,С,О), ДЧ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (С,У,Г,К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (С,У,Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Внутри здания на 1-м и, частично, на 2-м этажах имеются визуальные средства информации (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако, для обеспечения доступности на 3-м, 4-м, и 5-м этажах рекомендуется организовать надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (таблички с наименованием помещений). Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах всего здания.

Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях в экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением.

Для инвалидов с нарушениями зрения перед лестничным маршем внешней лестницы рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. На прозрачные полотна дверей при входе и внутри здания рекомендуется нанести с обеих сторон яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется обеспечить доступность пути движения внутри здания, нанести на проступи, а не на подступенки, краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. В библиотеке рекомендуется рассмотреть возможность приобретения видеувеличителя для слабовидящих. У входов в жилые комнаты на 1-м этаже, компьютерный кабинет, столовую, библиотеку, медпункт и санитарно – гигиенические помещения размещены информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в библиотеке, медпункте, компьютерном кабинете, жилой комнате на 1-м этаже установлены индукционные петли.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше главного входа в здание общежития прочно зафиксировать концы поручней к полу. Также, рекомендуется внутри здания выровнять дверные пороги в уровень с полом или обустроить съездами. Для удобного передвижения по коридорам на 1-м и, частично, на 2-м этажах, а также в санитарно – гигиенических помещениях для вышеуказанной категории инвалидов расположены вдоль стен опорные поручни.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, лестничный марш главного входа в общежитие обустроен пандусом, на котором рекомендуется заменить покрытие на ровное, не создающие вибрации при движении по нему. В жилых комнатах внутри здания рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и предусмотреть установку розеток и выключателей на высоте 0,8 м от уровня пола. Планировочные решения жилых комнат предусматривают свободное пространство для маневрирования вышеуказанной категории

инвалидов. Для удобного перемещения по этажам для инвалидов на креслах - колясках в здании предусмотрен лифт.

В общежитии имеются на 1-м и 2-м этажах адаптированные для инвалидов санитарно – гигиенические помещения. Рекомендуется оборудовать доступные душевые кабинки для инвалидов и предусмотреть устройство информирующего индикатора замка над дверью в вышеуказанное помещение. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, в санитарно – гигиенических и душевом помещениях установлены системы тревожной сигнализации.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "05" марта 2022 г.
2. Акта обследования объекта от "04" марта 2022 г.
3. Решение Комиссии от "05" марта 2022 г.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Е.С. Назарова

« 05 » марта 2022 г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общежитие № 2)
- 1.2. Адрес объекта 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 (пять) этажей, площадью 3230,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2022, капитального – 01.08.2023
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление места для краткосрочного проживания
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках(К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 30,62,96,98 остановка «Дом торговли»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 16 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Шушковский Вадим Анатольевич, начальник хозяйственного отдела Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»,
тел. 8 (978) 880-57-07



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Е.С. Назарова

« 04 » марта 2022 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общежитие № 2)
- 1.2. Адрес объекта 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5 (пять) этажей, площадью 3230,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2022, капитального – 01.08.2023
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: предоставление места для краткосрочного проживания

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 30,62,96,98 остановка «Дом торговли»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 16 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (С,У,Г,К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (С,У,Г,К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,У,С,О), ДЧ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (С,У,Г,К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (С,У,Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Внутри здания на 1-м и, частично, на 2-м этажах имеются визуальные средства информации (таблички с наименованием помещений, указатели путей эвакуации). Однако, для обеспечения доступности на 3-м, 4-м, и 5-м этажах рекомендуется организовать надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения

беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (таблички с наименованием помещений). Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах всего здания.

Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях в экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для маломобильных групп населения. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами с люминесцентным свечением.

Для инвалидов с нарушениями зрения перед лестничным маршем внешней лестницы рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. На прозрачные полотна дверей при входе и внутри здания рекомендуется нанести с обеих сторон яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется обеспечить доступность пути движения внутри здания, нанести на проступи, а не на подступенки, краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. В библиотеке рекомендуется рассмотреть возможность приобретения видеоувеличителя для слабовидящих. У входов в жилые комнаты на 1-м этаже, компьютерный кабинет, столовую, библиотеку, медпункт и санитарно – гигиенические помещения размещены информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в библиотеке, медпункте, компьютерном кабинете, жилой комнате на 1-м этаже установлены индукционные петли.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше главного входа в здание общежития прочно зафиксировать концы поручней к полу. Также, рекомендуется внутри здания выровнять дверные пороги в уровень с полом или обустроить съездами. Для удобного передвижения по коридорам на 1-м и, частично, на 2-м этажах, а также в санитарно – гигиенических помещениях для вышеуказанной категории инвалидов расположены вдоль стен опорные поручни.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, лестничный марш главного входа в общежитие обустроен пандусом, на котором рекомендуется заменить покрытие на ровное, не создающие вибрации при движении по нему. В жилых комнатах внутри здания рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и предусмотреть установку розеток и выключателей на высоте 0,8 м от уровня пола. Планировочные решения жилых комнат предусматривают свободное пространство для маневрирования вышеуказанной категории инвалидов. Для удобного перемещения по этажам для инвалидов на креслах - колясках в здании предусмотрен лифт.

В общежитии имеются на 1-м и 2-м этажах адаптированные для инвалидов санитарно – гигиенические помещения. Рекомендуется оборудовать доступные душевые кабинки для инвалидов и предусмотреть устройство информирующего индикатора замка над дверью в вышеуказанное помещение. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, в санитарно – гигиенических и душевом помещениях установлены системы тревожной сигнализации.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-

2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ - _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 5 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 6 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 7 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте
здания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна» на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ
здания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна» на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
фотофиксации на - л.

Руководитель рабочей группы:
Директор ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и дизайна»
(должность)



(подпись)

Е.С. Назарова
(ФИО)

Члены рабочей группы:
Начальник хозяйственного отдела
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна»
(должность)



(подпись)

В.А. Шушковский
(ФИО)

Специалист по охране труда
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна»
(должность)



(подпись)

С.Н. Пугач
(ФИО)

Заведующий отделом инклюзивного
образования ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и дизайна»
(должность)



(подпись)

И.В. Мардаровская
(ФИО)


Заведующий общежитием № 2
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна»
(должность)



(подпись)

Е.А. Воронина
(ФИО)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя
(должность)



(подпись)

И.И. Иванюра
(ФИО)

Председатель Ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов
Республики Крым

(должность)



(подпись)

Д.С. Кучмий

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-			-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	3				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)
г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1, 2, 4	- перед лестничным маршем отсутствуют тактильно – контрастные наземные указатели;	С	- информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно – контрастных наземных указателей; предупреждающие тактильно-контрастные указатели предусматриваются на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней марша лестницы;	ТСР, ТР
					- поручни плохо зафиксированы, создают вибрацию при опоре на них	О	- рекомендуется прочно зафиксировать поручни к полу	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		2, 3	- покрытие пандуса имеет разрушения	К	- покрытие проходной части пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не	ТР

							создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4				
2.4	Дверь (входная)	есть		3, 6	- на прозрачных полотнах дверей с одной стороны отсутствует контрастная маркировка; - в дверном проеме имеется порог	С С,О,К	- на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; - дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола	ТСР ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть		5				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ (С,У,Г,К,О)		1-6	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажн ом)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		11, 12, 13, 29- 31, 38, 55				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		26- 28, 56	- контрастные полосы желтого цвета нанесены на подступенки лестничных маршей, а не на проступи краевых ступеней	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящи х полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	ТСР
3.3	Пандус	нет	-		-	-	-	-

	(внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	есть		21, 22				
3.5	Дверь	есть		8, 11, 14, 17, 18, 23, 25, 32, 33, 39, 41, 42, 44-46, 48-51, 53, 54, 57	<p>- в дверных проемах имеются пороги;</p> <p>- ширина дверных проемов менее 0,9 м;</p> <p>- отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей;</p> <p>- перед входами во внутренние помещения, где проживают учащиеся, отсутствуют информирующие тактильные таблички</p>	<p>К,О,С</p> <p>К</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола;</p> <p>- дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м;</p> <p>- на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м;</p> <p>- информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно – звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно – линейного шрифта, а также рельефно – точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички</p>	<p>ТР, ТСП</p> <p>КР</p> <p>ТСП</p> <p>ТСП, ТР</p>

						до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8, 10, 12-14, 25-29, 48, 55, 56			
	ОБЩИЕ требования к зоне					Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,К,Г,С,У)		8,10-14, 17,18,21-23,29-33, 38,39,41, 42,44-46, 48-51, 53-57	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - жилые комнаты	есть		24, 39, 40, 50	- в дверных проемах имеются пороги; - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - высота выключателей и розеток более 0,8 м от уровня пола	К,О,С К К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м; - ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, створок окон для проветривания (не менее одной створки), которыми могут воспользоваться инвалиды на креслах – колясках, следует размещать на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола. Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	КР КР ТР
	- медицинский кабинет			32				
4.2	Зальная форма обслуживания - библиотека;	есть		16,	- отсутствуют	Все	- предусмотреть	ТСР

	- столовая; - кухня	есть есть		17 8, 9 42, 43	выделенные места для инвалидов; - отсутствует специализированное оборудование для слабовидящих; - отсутствуют выделенные места для инвалидов	С Все	отдельные зоны для инвалидов; - наличие видеоувеличителя; - предусмотреть отдельные зоны для инвалидов	ТСР ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению и восприятию учебной информации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (О,К,С,У), ДЧ-И (Г)		8,9,16,17, 24,32,39, 40,42,43, 50	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14-16				
5.2	Душевая/ванная комната	есть		17-20	- отсутствует устройство информирующего индикатора замка;	Все	- устройства информирующих индикаторов (информационные поля механических индикаторов замка «занято/свободно»), устанавливаемых на входе в санитарно-бытовые помещения, должны быть доступны для людей с нарушенным цветовосприятием : значение цвета информационного поля следует пояснять соответствующим знаком или надписью;	ТСР
					- отсутствует доступная душевая кабина для инвалидов	Все	- в помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматриваетс	КР

						<p>я пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м</p>	
5.3	Бытовая комната	нет			-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					Адаптировать душевое помещение для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К,О,С,У,Г)		14-20	Капитальный ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова, 1/1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8, 10- 14, 18, 23, 25- 28, 29, 32, 33, 48, 51, 55	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-		- отсутствуют световые оповещатели пожарной безопасности	Все	- световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях	КР, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	4, 8,	- отсутствуют тактильные	С	информирующие	ТСР

				11, 14, 18, 23, 32, 33	средства		<p>тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	<p>Обеспечить требования своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ (У,С,К,О,Г)		4,8, 10-14,18, 23,25-28,29, 32,33, 48,51, 55	Текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Φοτο 1



Φοτο 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Φοτο 31



Φοτο 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Φοτο 35



Φοτο 36



Φοτο 37



Φοτο 38



Φοτο 39



Φοτο 40



Φοτο 41



Φοτο 42



Φοτο 43



Φοτο 44



Φοτο 45



Φοτο 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58