

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым
«Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)**

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна»

Т.Н. Шкурко

«29» ноября 2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общезитие № 2)

1.2. Адрес объекта 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 3230,7 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 1590 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 25.12.2024, капитального – 30.08.2025

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление мест для краткосрочного проживания

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность – 270 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 270 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 11,30,62,96,98, маршрутное такси: № 53 остановка «Улица Дмитрия Ульянова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 124 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (регулируемый)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (О,К,С,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,К,С,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К,О,С,У,Г) – туалетная комната, ДЧ-И (У,Г) – душевая, ВНД (К,О,С) - душевая
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (О,К,С,У,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), слуха (Г), зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками организаций, предоставляющих образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом от 21.10.2024 № 375-О «О назначении ответственных лиц за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (далее – ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»), в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» имеет ограждение. Вход на территорию общежития осуществляется со стороны ул. Дмитрия Ульянова через железную калитку шириной 1,5 м, у которой отсутствует табличка о наименовании и режиме работы объекта. Возле железной калитки на высоте 1,44 м от уровня пешеходного пути установлено вызывное устройство, которое недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. Рекомендуется установить на ограждении рядом с входной калиткой со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля. Также рекомендуется установить рядом с воротами на высоте 0,8 – 0,85 м от уровня пешеходной зоны кнопку вызова персонала и обозначить ее знаком – пиктограммой «Инвалид».

Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории к зданию имеет повреждения. Рекомендуется устранить имеющиеся на пешеходной дорожке повреждения. Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общежитие № 2) расположено в отдельно стоящем пятиэтажном здании. У входа в общежитие на противоположной стороне от дверной ручки на высоте 1,14 м установлена информирующая табличка о наименовании объекта. Рекомендуется установить вышеуказанную табличку рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

Перед входом на объект имеется лестничный марш высотой 0,6 м, который для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, обустроен пандусом с углом уклона круче 1:20 (длина пандуса 9,66 м). Вдоль двух сторон пандуса установлены двухуровневые ограждения с поручнями на высоте 0,88 и 0,7 м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) – 0,86 м. По продольным краям марша пандуса обустроены бортики. Завершающие части поручней не выступают за границы пандуса на 0,3 м. Покрытие пандуса имеет повреждения. Рекомендуется обустроить пандус с углом уклона не круче 1:20. Продлить завершающие горизонтальные части поручней за границы пандуса на 0,3 м и расширить пандус до 0,9 - 1,0 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Поверхность пандуса должна быть нескользкой.

На лестничном марше боковой и центральный поручни установлены на высоте 0,92 м. Завершающие части поручней травмобезопасны и выступают за границы лестницы на 0,3 м. Перед лестничным маршем для инвалидов по зрению отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. Входная дверь оборудована доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. На прозрачном полотне входной двери с одной стороны на высоте 1,23 м нанесена яркая контрастная маркировка. Ширина двухстворчатых входных дверей 1,0 и 0,56 м, в дверном проеме отсутствует порог.

Тактильно – контрастные наземные указатели рекомендуется обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша. На прозрачное полотно входной двери рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход», пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами. На каждом этаже имеются планы эвакуации.

На подступенки лестничных маршей внутри здания нанесена яркая контрастная маркировка. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета) общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На первом и частично на втором этажах возле кабинетов и жилых комнат со стороны дверных ручек на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня пола установлены информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов. Также на первом этаже, на участках пола, перед дверными проемами в жилую комнату для инвалидов и санитарно – гигиенические помещения обустроены предупреждающие тактильные напольные указатели.

На лестничном марше, расположенном внутри здания, поручни находятся на высоте 0,77 м. Для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. В коридорах на первом и частично на втором этажах на высоте 0,94 м вдоль стен установлены опорные поручни.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию (таблички о наименовании помещений и пр.).

Для инвалидов с нарушениями слуха в жилой комнате, библиотеке, медицинском кабинете установлены индукционные петли.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, в здании имеется вертикальный подъемник в шахте для перемещения с первого на второй этаж. Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах – колясках. Высота стойки - барьера вахтера 1,0 м. Рекомендуется понизить часть стойки – барьера до 0,85 м от уровня пола.

Ширина дверных проемов с 3-го по 5-й и частично на 2-м этажах менее 0,9 м, имеются пороги от 0,03 до 0,04 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и устранить имеющиеся в них пороги. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

На объекте имеется доступная уборная для инвалидов, оборудованная системой тревожной сигнализации.

В помещениях доступных душевых рекомендуется не менее одной кабины оборудовать для инвалидов на креслах - колясках, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинках (душевых, ванн) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59812 - 2021 «Доступность для инвалидов объектов городской инфраструктуры. Общие требования. Показатели и критерии оценки доступности», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2021 № 1328 – ст, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (душевая)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 30.08.2025

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У,С), ДЧ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» ноября 2024 г.
2. Акта обследования объекта от «25» ноября 2024 г.
3. Приказ «О создании комиссии по организации обследования и паспортизации с целью оценки состояния доступности для инвалидов ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» от «21» октября 2024 г № 376-О.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Т.Н. Шкурко

«18» ноября 2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общеежитие № 2)
- 1.2. Адрес объекта 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 3230,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 1590 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 25.12.2024, капитального – 30.08.2025
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление мест для краткосрочного проживания
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность – 270 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 270 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 11,30,62,96,98, маршрутное такси: № 53 остановка «Улица Дмитрия Ульянова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 124 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (регулируемый)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (душевая)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано Шкурко Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», +7 (978) 502-08-41



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК

«Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна»

Т.Н. Шкурко

«25» ноября 2024 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общедоступное № 2)
- 1.2. Адрес объекта 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 3230,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 1590 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта – 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 25.12.2024, капитального – 30.08.2025
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: предоставление мест для краткосрочного проживания

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 11,30,62,96,98, маршрутное такси: № 53 остановка «Улица Дмитрия Ульянова»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 124 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрестки: да (регулируемый)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (О,К,С,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,К,С,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К,О,С,У,Г) – туалетная комната, ДЧ-И (У,Г) – душевая, ВНД (К,О,С) - душевая
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (О,К,С,У,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (О,К,С,У,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), слуха (Г), зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками организаций, предоставляющих образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом от 21.10.2024 № 375-О «О назначении ответственных лиц за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (далее – ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»), в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» имеет ограждение. Вход на территорию общежития осуществляется со стороны ул. Дмитрия Ульянова через железную калитку шириной 1,5 м, у которой отсутствует табличка о наименовании и режиме работы объекта. Возле железной калитки на высоте 1,44 м от уровня пешеходного пути установлено вызывное устройство, которое недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. Рекомендуется установить на ограждении рядом с входной калиткой со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля. Также рекомендуется установить рядом с воротами на высоте 0,8 – 0,85 м от уровня пешеходной зоны кнопку вызова персонала и обозначить ее знаком – пиктограммой «Инвалид».

Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории к зданию имеет повреждения. Рекомендуется устранить имеющиеся на пешеходной дорожке повреждения. Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (общежитие № 2) расположено в отдельно стоящем пятиэтажном здании. У входа в общежитие на противоположной стороне от дверной ручки на высоте 1,14 м установлена информирующая табличка о наименовании объекта. Рекомендуется установить вышеуказанную табличку рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

Перед входом на объект имеется лестничный марш высотой 0,6 м, который для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, обустроен пандусом с углом уклона круче 1:20 (длина пандуса 9,66 м). Вдоль двух сторон пандуса установлены двухуровневые ограждения с поручнями на высоте 0,88 и 0,7 м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) – 0,86 м. По продольным краям марша пандуса обустроены бортики. Завершающие части поручней не выступают за границы пандуса на 0,3 м. Покрытие пандуса имеет повреждения. Рекомендуется обустроить пандус с углом уклона не круче 1:20. Продлить завершающие горизонтальные части поручней за границы пандуса на 0,3 м и расширить пандус до 0,9 - 1,0 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Поверхность пандуса должна быть нескользкой.

На лестничном марше боковой и центральный поручни установлены на высоте 0,92 м. Завершающие части поручней травмобезопасны и выступают за границы лестницы на 0,3 м. Перед лестничным маршем для инвалидов по зрению отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. Входная дверь оборудована доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. На прозрачном полотне входной двери с одной стороны на высоте 1,23 м нанесена яркая контрастная маркировка. Ширина двухстворчатых входных дверей 1,0 и 0,56 м, в дверном проеме отсутствует порог.

Тактильно – контрастные наземные указатели рекомендуется обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша. На прозрачное полотно входной двери

рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход», пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами. На каждом этаже имеются планы эвакуации.

На подступенки лестничных маршей внутри здания нанесена яркая контрастная маркировка. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета) общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На первом и частично на втором этажах возле кабинетов и жилых комнат со стороны дверных ручек на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня пола установлены информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов. Также на первом этаже, на участках пола, перед дверными проемами в жилую комнату для инвалидов и санитарно - гигиенические помещения обустроены предупреждающие тактильные напольные указатели.

На лестничном марше, расположенном внутри здания, поручни находятся на высоте 0,77 м. Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. В коридорах на первом и частично на втором этажах на высоте 0,94 м вдоль стен установлены опорные поручни.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию (таблички о наименовании помещений и пр.).

Для инвалидов с нарушениями слуха в жилой комнате, библиотеке, медицинском кабинете установлены индукционные петли.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, в здании имеется вертикальный подъемник в шахте для перемещения с первого на второй этажи. Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах - колясках. Высота стойки - барьера вахтера 1,0 м. Рекомендуется понизить часть стойки - барьера до 0,85 м от уровня пола.

Ширина дверных проемов с 3-го по 5-й и частично на 2-м этажах менее 0,9 м, имеются пороги от 0,03 до 0,04 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и устранить имеющиеся в них пороги. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

На объекте имеется доступная уборная для инвалидов, оборудованная системой тревожной сигнализации.

В помещениях доступных душевых рекомендуется не менее одной кабины оборудовать для инвалидов на креслах - колясках, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения следует размещать под потолком и оснащать шнуром

вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинках (душевых, ванных) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59812 - 2021 «Доступность для инвалидов объектов городской инфраструктуры. Общие требования. Показатели и критерии оценки доступности», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2021 № 1328 – ст, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (душевая)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки)	Текущий ремонт

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 30.08.2025

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У,С), ДЧ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации – требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 4 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте
здания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна»

(общезитие № 2)

на __ 5 __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на __ - __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

на __ - __ л.

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(должность)

(подпись)

Г.Н. Шкурко

(ФИО)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(должность)

(подпись)

А.В. Евсева

(ФИО)

Инженер по инвентаризации строений
и сооружений ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и дизайна»

(должность)



(подпись)

В.А. Шушковский

(ФИО)

Главный специалист отдела по вопросам
доступности департамента труда и социальной
защиты населения администрации

города Симферополя

(должность)




(подпись)

И.П. Иванюра

(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)



(подпись)

Е.В. Афонин

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)
г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	- отсутствуют доступные для маломобильных групп населения элементы информации об объекте;	Все	- вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для маломобильных групп населения элементами информации об объекте;	ТР
					- вызывное устройство расположено на высоте 1,44 м от уровня пешеходной зоны	К	- кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли под сервисным знаком обозначения кнопки вызова	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3, 4	- покрытие на прилегающей территории не ровное и имеет повреждения	Все	- произвести ремонт по замене асфальтобетонного покрытия	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступную прилегающую территорию к объекту	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (О,К,С,У,Г)		2-4	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	- перед лестничным маршем отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели	С	- информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно – контрастных наземных указателей; предупреждающие тактильно-контрастные указатели предусматриваются на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней марша лестницы, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша	ТР
2.2	Пандус	есть		4	- угол уклона пандуса круче 1:20 (длина 9,66 м, высота 0,6 м); - завершающие части поручней не	К К	- пандус должен иметь угол уклона не круче 1:20; - перед нижним и верхним	КР КР

					<p>выходят за границы пандуса на 0,3 м;</p> <p>- ширина пандуса 0,86 м;</p> <p>- покрытие пандуса имеет повреждения</p>	<p>К</p> <p>К</p>	<p>маршами пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы пандуса на 0,3 м;</p> <p>- ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м;</p> <p>- покрытие проходной части пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Поверхность пандуса должна быть нескользкой</p>	<p>КР</p> <p>КР</p>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	- у входа в здание, с противоположной стороны от ручки входной двери, установлена на высоте 1,14 м информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта, дублирующаяся шрифтом Брайля	С	- установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		5, 6	- яркая контрастная маркировка на прозрачном	С	- на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать	ТР

					полотне входной двери нанесена с одной стороны на высоте 1,23 м		яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна	КР
2.5	Тамбур	есть		7				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить входную группу, доступную для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ (Г,У,О,С,К)		3-7	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)**

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		8, 9, 14-16, 31, 32, 38-40				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		28-30	- контрастные полосы желтого цвета нанесены на подступенки лестничных маршей, а не на проступи краевых ступеней;	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша;	ТР
					- высота поручней	О,С,У,Г	- высоту поручня	КР

				0,77 м			определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. На лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		26, 27				
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		7, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 31, 33,	- в дверных проемах имеются пороги от 0,03 до 0,04 м; - ширина некоторых дверных проемов менее 0,9 м;	К,О,С К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках	КР КР

				34, 40, 41, 43			во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6, 8, 15, 16, 28- 32, 38- 40	- на путях движения имеются пороги с 3-го по 5-й этажи и частично на 2-м этаже	К,О,С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступные пути движения внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,К,С,Г,У)		6-9,11,12, 14-17,19, 20,22,26- 34,38-41, 43	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - жилые комнаты; - медицинский кабинет	есть		18, 42	- в дверных проемах с 3-го по 5-й и частично на 2-м этажах имеются пороги;	К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола;	КР
					- ширина дверных проемов с 3-го по 5-й и частично на 2-м этажах менее 0,9 м	К	- дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м	КР
4.2	Зальная форма обслуживания - библиотека	есть		36, 37				
4.3	Прилавочная форма обслуживания: - кухня	есть		45				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступную зону целевого назначения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ (У,О,С,Г,К)		18,36,37, 42,45	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

(общежитие № 2)

г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19-21				
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	22-25	- отсутствует доступная душевая кабина для инвалидов	Все	-в помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или	КР

						<p>закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. В доступных кабинах (душевых, ванных) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»</p>	
5.3	Бытовая комната	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Обустроить доступное санитарно – гигиеническое	

							помещение для инвалидов	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ДП (Г,У,К,О,С) – туалетная комната ВНД (К,О,С) – душевая ДЧ-И (У,Г) - душевая		19-25	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
(общежитие № 2)
г. Симферополь, ул. Дм. Ульянова/пер. Гавена, 1/1

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	10, 12, 15-17, 32-34, 39-41	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	28				
6.3	Тактильные средства	есть	-	5, 12, 17, 19, 33, 34	- отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с 3-го по 5-й этажи и частично на 2-м этаже	С	информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного	ТР

							проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить доступные для инвалидов визуальные и тактильные средства информации всем на объекте	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ (К,О,У,Г,С)		5,10, 12,15- 17,19, 28,32- 34,39- 41	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Φοτο 1



Φοτο 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Φοτο 20



Φοτο 21




Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Φοτο 31



Φοτο 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Φοτο 35



Φοτο 36



Φοτο 37



Φοτο 38



Φοτο 39



Φοτο 40



Φοτο 41



Φοτο 42



Φοτο 43



Φοτο 44



Φοτο 45